

檔 號：
保存期限：

經濟部標準檢驗局 函

機關地址：10051臺北市濟南路1段4號
聯絡人：紀恒安
聯絡電話：/02-3343-5193
傳真：02-23431786

受文者：桃園縣政府

發文日期：中華民國97年12月24日
發文字號：經標五字第09750036730號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(0975003673.doc)

主旨：貴公司產製單、雙扇鋼製防火門，涉嫌未符合檢驗規定即逕行運出廠場銷售，違反行為時商品檢驗法第40條規定，請於文到10日內向本局提出書面陳述意見，逾期未提出者，視為貴公司放棄陳述之機會，由本局就調查所得事實證據，逕依商品檢驗法規定辦理，請 查照。

說明：

- 一、郭義斌建築師於96年7月2日請本局配合查驗茂德科技產品研發中心新建工程之防火門是否符合商品檢驗規定，案經本局於96年8月16日現場查驗結果，貴公司安裝於前揭場所內之單、雙扇鋼製防火門（本體標示識別號碼R41020/024-0-f(60A)、R41020/022-0-f(60A)）雖原已取得商品驗證登錄，惟有門框（單、雙扇防火門各1項）、組（安）裝（單、雙扇防火門各1項）及雙扇防火門之天地栓等5項（如附表1、2）與原驗證登錄型式規格不符，涉嫌違反商品檢驗法規定。
- 二、又本局於96年7月25日接獲檢舉反映國防大學內裝設疑似不符檢驗規定之防火門，案經本局於96年9月6日現場查驗結果，貴公司安裝於前揭場所內之雙扇鋼製防火門（本體標示識別號碼R41020/022-0-f(60A)）雖原已取得商品驗證登錄，惟其有門扇、門框、組（安）裝及天地栓等4項（如附表3）與原驗證登錄型式規格不符，涉嫌違反商品檢驗法規定。

三、嗣本局於96年10月4日派員查訪結果，繫案防火門係由貴

第 1 頁 共 3 頁

097/12/25 08:46 工商發展處



0970440677 有附件



0975003673



裝
訂
線



公司產製，並於96年4月20日、95年10月24日分別出廠安裝數量計122樘（裝設於茂德科技產品研發中心之單、雙扇防火門各計1樘；裝設於國防大學之雙扇防火門計120樘），貴公司稱繫案防火門已完成同型式判定並向本局新竹分局申請核准中；惟本局於97年8月12日派員複查茂德科技產品研發中心新建工程之繫案單、雙扇防火門，複查比對結果單、雙扇防火門之門框及組（安）裝等4項（如附表4、5）仍與原申請登錄型式規格或同型式判定報告（FPSRC-D0107-38-S01、FPSRC-D0107-38-S02）不符。


- 四、查繫案商品貨品分類號列為7308.30.00.00.9，品名為鋼鐵製門、窗及其框架及門檻（檢驗範圍限建築用防火門高3公尺乘寬3公尺以下）（包含玻璃製建築用防火門），係經濟部於87年11月25日以經（87）商檢字第87261260號公告列為應施進口及國內市場出廠檢驗商品品目及本局於87年12月9日以檢台（87）三字第23102號公告自88年5月1日起實施檢驗。
- 五、依據行為時商品檢驗法第40條規定，取得驗證登錄之商品如有變更，應重行申請登錄、以系列型式申請登錄或向標準檢驗局申請核准。貴公司產製繫案防火門之「門扇」、「門框」、「組（安）裝」及「天地栓」等不符合原型式規定，已違反「商品驗證登錄辦法」之「符合型式聲明」，亦未依「建築用防火門同型式判定原則」申請同型式判定，故認定繫案商品雖已取得商品驗證登錄，但已作變更卻未重行申請登錄，涉嫌違規。
- 六、貴公司涉嫌將未符合檢驗規定之商品運出廠場銷售，已違反上揭規定，本局將依現行商品檢驗法第60條第1項第3款規定核處罰鍰，另依行政罰法第42條規定，請貴公司於文到10日內向本局提出書面陳述意見。
- 七、請於陳述書上註明貴公司之名稱、事務所或營業所地址，及負責人之姓名、性別、出生日期、身分證統一號碼及住居所。
- 八、節錄商品檢驗法相關條文：
- （一）行為時商品檢驗法第40條：「取得驗證登錄之商品如有變更，應重行申請登錄、以系列型式申請登錄或向

標準檢驗局申請核准。」

- (二) 現行商品檢驗法第40條第1項：「取得驗證登錄者，應依商品驗證登錄證書所載之範圍、型式或功能使用，且不得將其商品驗證登錄內容使用於登錄範圍外之商品，如有變更，申請人應重行申請登錄、以系列型式申請登錄或申請核准。」
- (三) 現行商品檢驗法第60條第1項第3款：「應施檢驗商品之報驗義務人，有下列情形之一者，處新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰：三、違反第27條重行報驗、第40條第1項重行登錄或第45條第2項重新聲明之規定。」

正本：厚昌工程企業股份有限公司代表人：楊宗福（桃園縣蘆竹鄉海湖東路212號）

副本：茂德科技產品研發中心（新竹市科學園區力行三路15號）、國防大學（桃園縣八德市興豐路1000號）、科學工業園區管理局、新竹市政府、桃園縣政府、中華民國建築師公會全國聯合會、臺灣省建築師公會、本局第三組、第五組、第六組、法務室、新竹分局（均含附件）



附表1

厚昌工程企業股份有限公司產製裝設於「茂德科技產品研發中心」標示識別號碼R41020/024-0-f(60A)單扇防火門與原取得驗證登錄型式規格不符項目表：

(查驗日期：96年8月16日)

項目	單扇鋼製防火門 (R41020/024-0-f(60A)) 本體檢查結果	型式試驗報告書 (編號：FPSRC-D0107-38) 同型式判定報告 (編號：FPSRC-D0107-38-S01)			判定	備註
		名稱	頁次	內容		
門框	120mm深度 凸型加氣密條	型式試驗 報告	4 10	151mm深度 凸型無氣密條	不符	
組(安) 裝	門扇封邊嵌入式收邊	型式試驗 報告	6	門扇封邊面板單邊折邊	不符	

附表2

厚昌工程企業股份有限公司產製裝設於「茂德科技產品研發中心」標示識別號碼R41020/022-0-f(60A)雙扇防火門與原取得驗證登錄型式規格不符項目表：

(查驗日期：96年8月16日)

項目	雙扇鋼製防火門 (R41020/022-0-f(60A)) 本體檢查結果	型式試驗報告書 (編號：FPSRC-D0107-40) 同型式判定報告 (編號：FPSRC-D0107-40-S01)			判定	備註
		名稱	頁次	內容		
門框	120mm深度 凸型加氣密條	型式試驗 報告	4 13	150mm深度 凸型無氣密條	不符	
組(安)裝	門扇封邊嵌入式收邊 門扇中間門擋條-T型	型式試驗 報告	8	門扇封邊面板單邊折邊 門扇中間門擋條-∩型	不符	
天地栓	內嵌式天地栓 (廠牌外觀無顯示)	型式試驗 報告	14	平推鎖附天地栓	不符	

附表3

厚昌工程企業股份有限公司產製裝設於「國防大學」標示識別號碼R41020/022-0-f(60A)雙扇防火門與原取得驗證登錄型式規格不符項目表：

(查驗日期：96年9月6日)

項目	雙扇鋼製防火門 (R41020/022-0-f(60A)) 本體檢查結果	型式試驗報告書 (編號：FPSRC-D0107-40) 同型式判定報告 (編號：FPSRC-D0107-40-S01) (編號：FPSRC-D0107-40-S02)			判定	備註
		名稱	頁次	內容		
門扇	厚度46mm	型式試驗 報告	7	厚度54mm	不符	
門框	凸型加氣密條	型式試驗 報告	13	凸型無氣密條	不符	
組(安)裝	門扇封邊嵌入式收邊	型式試驗 報告	7 8	門扇封邊包覆式收邊	不符	
天地栓	嵌入式天地栓 (外觀無廠牌)	型式試驗 報告	15	平推鎖附天地栓 (廠牌ARCHIWARE)	不符	

附表4

厚昌工程企業股份有限公司產製裝設於「茂德科技產品研發中心」標示識別號碼R41020/024-0-f(60A)單扇防火門與原取得驗證登錄型式規格不符項目表：

(複查日期：97年8月12日)

項目	單扇鋼製防火門 (R41020/024-0-f(60A)) 本體檢查結果	型式試驗報告書 (編號：FPSRC-D0107-38) 同型式判定報告 (編號：FPSRC-D0107-38-S01) (編號：FPSRC-D0107-38-S02) (編號：FPSRC-D0107-38-S03)			判定	備註
		名稱	頁次	內容		
門框	120mm深度 門碰頭厚23mm	型式試驗報告	4	151mm深度	不符	
		型式試驗報告	10	門碰頭厚30mm		
		同型式判定報告(S01)	26	門碰頭厚30mm		
組(安)裝	門扇封邊嵌入式收邊 無防煙條	型式試驗報告	6	面板單邊折邊	不符	
		同型式判定報告(S02)	22	門扇封邊嵌入式收邊 加軟質防煙條50x1.0mm		

附表5

厚昌工程企業股份有限公司產製裝設於「茂德科技產品研發中心」標示識別號碼R41020/022-0-f(60A)雙扇防火門與原取得驗證登錄型式規格不符項目表：

(複查日期：97年8月12日)

項目	雙扇鋼製防火門 (R41020/022-0-f(60A)) 本體檢查結果	型式試驗報告書 (編號：FPSRC-D0107-40) 同型式判定報告 (編號：FPSRC-D0107-40-S01)			判定	備註
		名稱	頁次	內容		
門框	120mm深度 門碰頭厚23mm	型式試驗報告	13	150mm深度 凸型無氣密條	不符	
		型式試驗報告	13	門碰頭厚30mm		
組(安)裝	門扇中間門擋條-T型	型式試驗報告	8	門扇中間門擋條-Π型	不符	