

中華民國

內政部國土管理署 National Land Management Agency,
Ministry of the Interior

關於緊急進口應設置之陽臺得否改設露臺1案，請依說明二辦理，請查照。

建築管理組

最後更新日期：2024-07-18

內政部國土管理署113.7.18國署建管字第1131114740號函

- 一、依據奉交下民眾113年7月9日致本部部長信箱電子郵件辦理。
- 二、按緊急進口之構造應符合建築技術規則建築設計施工編第109條各款規定，該條第5款規定：「進口外應設置陽台，其寬度應為1公尺以上，長度4公尺以上。」又同編第1條第20款規定：「露臺及陽臺：直上方無任何頂遮蓋物之平臺稱為露臺，直上方有遮蓋物者稱為陽臺。」倘設置露臺以代替上開第109條第5款規定之陽臺，其餘構造符合同條文其他各款規定者，尚符第5款進口外應設置陽臺之意旨。

發布日期：2024-07-18

內政部營建署版權所有 © 2024 All Rights Reserved.